ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ
ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΓΙΑ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

(ΚΜΕ/6)

Επικίνδυνα προϊόντα, τα οποία δεν ικανοποιούν την ισχύουσα νομοθεσία που καθορίζει τις βασικές απαιτήσεις ασφάλειας και υγείας, έχουν κυκλοφορήσει στην αγορά της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων πληροφορεί τους εργοδότες, τα αυτοεργοδοτούμενα πρόσωπα και το καταναλωτικό κοινό ότι σύμφωνα με στοιχεία που έχουν καταχωρηθεί στο Σύστημα Ταχείας Ανταλλαγής Πληροφοριών (RAPEX), τα πιο κάτω προϊόντα είναι επικίνδυνα.

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ

1. **Ηλεκτρικό ποδήλατο** ουγγρικής προέλευσης

Αναφορά RAPEX: Έκθεση 19, Αρ. Ειδοποίησης SR/01729/25
[https://ec.europa.eu/safety-gate-alerts/screen/webReport/alertDetail/10094266]

Λόγω κατασκευαστικού ελαττώματος, η συγκολλημένη άρθρωση μεταξύ του σωλήνα κεφαλής και του κάτω σωλήνα μπορεί να αποτύχει. Αυτό μπορεί να προκαλέσει το σπάσιμο του πλαισίου, το οποίο θα μπορούσε να οδηγήσει στο χρήστη να πέσει και να υποστεί τραυματισμούς.

Το προϊόν δεν συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις της Οδηγίας για τα μηχανήματα.

Εμπορικό σήμα: Cowboy
Τύπος/αριθμός μοντέλου: C4 ST
Περιγραφή προϊόντος: Αστικό ηλεκτρικό ποδήλατο με ενσωματωμένη έξυπνη τεχνολογία και αφαιρούμενη μπαταρία. Έκδοση MR.

2. **Γρασαδόρος μπαταρίας** άγνωστης προέλευσης

Αναφορά RAPEX: Έκθεση 20, Αρ. Ειδοποίησης SR/01784/25
[https://ec.europa.eu/safety-gate-alerts/screen/webReport/alertDetail/10094251]

Η επαναλαμβανόμενη κάμψη του ακροφύσιου του εύκαμπτου σωλήνα για την έγχυση γράσου σε στενούς χώρους μπορεί να προκαλέσει τρύπα κοντά στην άκρη του εύκαμπτου σωλήνα. Το γράσο μπορεί να διαπεράσει αυτή την τρύπα με υψηλή πίεση που οδηγεί σε κίνδυνο τραυματισμών και βλάβης στην όραση.

Το προϊόν δεν συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις της Οδηγίας για τα μηχανήματα.

Στοιχεία προϊόντος:
Εμπορικό σήμα: Makita
Τύπος/αριθμός μοντέλου: DGP180RT, DGP180Z

3. **Μηχάνημα χάραξης με λέιζερ** κινεζικής προέλευσης

Αναφορά RAPEX: Έκθεση 21, Αρ. Ειδοποίησης SR/01943/25
[https://ec.europa.eu/safety-gate-alerts/screen/webReport/alertDetail/10094386]

Υπάρχει έλλειψη (επαρκούς) προστασίας από την ανακλώμενη ή διάσπαρτη ακτινοβολία, η οποία μπορεί να οδηγήσει τους χρήστες να εκτεθούν ακούσια σε ακτινοβολία και, κατά συνέπεια, να υποστούν βλάβη στην υγεία τους. Επιπλέον, το προστατευτικό γυαλί των προστατευτικών γυαλιών είναι πράσινο και το λέιζερ είναι μπλε, ενώ το προστατευτικό γυαλί πρέπει να είναι κόκκινο (συμπληρωματική αντίθεση). Αυτό έχει ως αποτέλεσμα σοβαρό κίνδυνο, καθώς η ακτινοβολία κατηγορίας 4 θα μπορούσε να κατευθύνεται στον χρήστη ή σε άλλους και η διάσπαρτη ακτινοβολία μπορεί να οδηγήσει σε μόνιμη βλάβη των ματιών λόγω ανεπαρκούς προστασίας από επιβλαβή ακτινοβολία.

Το προϊόν δεν συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις της Οδηγίας για τα μηχανήματα.



<u>Στοιχεία προϊόντος:</u>
Εμπορικό σήμα: Vevor
Τύπος/αριθμός μοντέλου: L4040

4. Προσαρτήματα κοπής αρθρωτού τύπου

Τα προϊόντα δεν συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις της Οδηγίας για τα μηχανήματα ούτε με την απόφαση 2012/32/ΕΕ της Επιτροπής σχετικά με την απαγόρευση της διάθεσης στην αγορά εξαρτημάτων κοπής αρθρωτού τύπου.

Εξαρτήματα κοπής αρθρωτού τύπου					
Α/Α	**Αρ. Ειδοποίησης**	**Εμπορικό Σήμα**	**Τύπος / Αρ. μοντέλου**	**Χώρα Προέλευσης**	**Φωτογραφία**
1	SR/01701/25	Fenghe	1600052669155	Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας	
	https://ec.europa.eu/safety-gate-alerts/screen/webReport/alertDetail/10094207				
2	SR/01702/25	HAKE	HKP-60	Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας	
	https://ec.europa.eu/safety-gate-alerts/screen/webReport/alertDetail/10094204				
3	SR/01704/25	Άγνωστο	1600932191067	Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας	
	https://ec.europa.eu/safety-gate-alerts/screen/webReport/alertDetail/10094201				
4	SR/01708/25	OEM	3-corner lancet, 62508667927	Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας	
	https://ec.europa.eu/safety-gate-alerts/screen/webReport/alertDetail/10093526				

Εξαρτήματα κοπής αρθρωτού τύπου					
Α/Α	**Αρ. Ειδοποίησης**	**Εμπορικό Σήμα**	**Τύπος / Αρ. μοντέλου**	**Χώρα Προέλευσης**	**Φωτογραφία**
5	SR/01713/25	YongMeng	YM-111	Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας	
	https://ec.europa.eu/safety-gate-alerts/screen/webReport/alertDetail/10094203				
6	SR/01871/25	BASS Polska	BP-8685	Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας	
	https://ec.europa.eu/safety-gate-alerts/screen/webReport/alertDetail/10094361				

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΥΠΟ ΠΙΕΣΗ

1. **Βαλβίδα ασφαλείας** γαλλικής προέλευσης

Αναφορά RAPEX: Έκθεση 18, Αρ. Ειδοποίησης OR/00065/25
[https://ec.europa.eu/safety-gate-alerts/screen/webReport/alertDetail/10094168]

Ο σχεδιασμός των βαλβίδων ασφαλείας δεν εγγυάται αξιόπιστη προστασία. Ως εκ τούτου, σε περίπτωση υπερπίεσης εντός του εξοπλισμού στον οποίο έχουν εγκατασταθεί οι εν λόγω βαλβίδες, δεν μπορεί να αποκλειστεί το ενδεχόμενο διάρρηξης του εξοπλισμού, με αποτέλεσμα τον κίνδυνο σοβαρών τραυματισμών των χρηστών σε κοντινή απόσταση.

Το προϊόν δεν συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις της Οδηγίας για τον εξοπλισμό υπό πίεση.



Στοιχεία προϊόντος:
Εμπορικό σήμα: ATM Instruments
Περιγραφή προϊόντος: Βαλβίδες ασφαλείας για όργανα ATM (όλα τα μοντέλα) που διατίθενται στην αγορά από τις 30 Νοεμβρίου 2013, με σκοπό την προστασία του εξοπλισμού από την υπερπίεση, για επαγγελματίες και το ευρύ κοινό.

2. **Γεννήτρια ατμού** τουρκικής προέλευσης

Αναφορά RAPEX: Έκθεση 19, Αρ. Ειδοποίησης OR/00067/25
[https://ec.europa.eu/safety-gate-alerts/screen/webReport/alertDetail/10093975]

Λόγω κατασκευαστικού σφάλματος, μπορεί να δημιουργηθεί υπερβολική πίεση στη γεννήτρια ατμού και να απελευθερωθεί σημαντική ποσότητα ενέργειας με αποτέλεσμα τραυματισμούς, συμπεριλαμβανομένων εγκαυμάτων.

Το προϊόν δεν συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις της Οδηγίας για τον εξοπλισμό υπό πίεση.

<u>Στοιχεία προϊόντος:</u>
Εμπορικό σήμα: TRANS MEDIKAL - GETINGE
Τύπος/αριθμός μοντέλου: 20 kW ; 22,5 kW ; 30 kW ; 37,5 kW ; 40 kW ;
45 kW ; 50 kW ; 60 kW

<u>ΜΕΣΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ</u>

1. **Σωσίβιο** σουηδικής προέλευσης

Αναφορά RAPEX: Έκθεση 20, Αρ. Ειδοποίησης SR/01848/25
[https://ec.europa.eu/safety-gate-alerts/screen/webReport/alertDetail/10094321]

Το σύστημα φουσκώματος δεν λειτουργεί επαρκώς. Ο μηχανισμός αυτόματου φουσκώματος ενδέχεται να μην λειτουργήσει όταν ευρίσκεται σε θαλασσινό νερό σε θερμοκρασία -1 °C. Αυτό θα μπορούσε να οδηγήσει σε πνιγμό του χρήστη.

Το προϊόν δεν συμμορφώνεται με τον κανονισμό για τα μέσα ατομικής προστασίας ούτε με το ευρωπαϊκό πρότυπο 12402-3.

Στοιχεία προϊόντος:
Εμπορικό σήμα: BALTIC
Τύπος/αριθμός μοντέλου: 7781
Γραμμωτός κώδικας: 3660851129694, 7392715778620

2. **Σωσίβιο** σουηδικής προέλευσης

Αναφορά RAPEX: Έκθεση 20, Αρ. Ειδοποίησης SR/01852/25
[https://ec.europa.eu/safety-gate-alerts/screen/webReport/alertDetail/10094292]

Το σύστημα φουσκώματος δεν λειτουργεί επαρκώς. Ο μηχανισμός αυτόματου φουσκώματος ενδέχεται να μην λειτουργήσει όταν ευρίσκεται σε θαλασσινό νερό σε θερμοκρασία -1 °C. Σε λειτουργία χειροκίνητου φουσκώματος, ο μηχανισμός φουσκώματος δεν λειτούργησε. Αυτό θα μπορούσε να οδηγήσει σε πνιγμό του χρήστη.

Το προϊόν δεν συμμορφώνεται με τον κανονισμό για τα μέσα ατομικής προστασίας ούτε με το ευρωπαϊκό πρότυπο 12402-3.

Στοιχεία προϊόντος:
Εμπορικό σήμα: BALTIC
Τύπος/αριθμός μοντέλου: BREEZE, WINNER
Γραμμωτός κώδικας: 3660851129328, 3660851129366, 7392715747626

3. **Προστατευτικά γάντια** κινεζικής προέλευσης

Αναφορά RAPEX: Έκθεση 21, Αρ. Ειδοποίησης OR/00072/25
[https://ec.europa.eu/safety-gate-alerts/screen/webReport/alertDetail/10094305]

Τα γάντια δεν παρέχουν επαρκή προστασία από την τριβή και μπορούν εύκολα να σχιστούν. Ως εκ τούτου, οι χρήστες δεν προστατεύονται επαρκώς από αιχμηρά αντικείμενα και κινδυνεύουν να υποστούν εκδορές.

Το προϊόν δεν συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις του κανονισμού για τα μέσα ατομικής προστασίας (ΜΑΠ) ούτε με το ευρωπαϊκό πρότυπο EN 388.

<u>Στοιχεία προϊόντος:</u>
Ονομασία: VIPER RED
Αριθμός παρτίδας: 05/2023
Τύπος/αριθμός μοντέλου: XY-L101
Γραμμωτός κώδικας: 5902772063854

Περισσότερες πληροφορίες για τα πιο πάνω προϊόντα είναι καταχωρημένες στην ιστοσελίδα του RAPEX.

http://ec.europa.eu/consumers/consumers_safety/safety_products/rapex/alerts/

Το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας καλεί το καταναλωτικό κοινό, σε περίπτωση που εντοπίσει τα πιο πάνω προϊόντα στην Κυπριακή αγορά, να ενημερώσει σχετικά τους αρμόδιους Λειτουργούς του Τμήματος στα τηλέφωνα 22405663 ή 22405610 ή 22405631 ή 22879033.

27.5.2025

ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ

Αρ. φακ. 09.42.006.009.006