



ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

(ΚΜΕ/8)

Επικίνδυνα προϊόντα, τα οποία δεν ικανοποιούν την ισχύουσα νομοθεσία που καθορίζει τις βασικές απαιτήσεις ασφάλειας και υγείας, έχουν κυκλοφορήσει στην αγορά της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων πληροφορεί τους εργοδότες, τα αυτοεργοδοτούμενα πρόσωπα και το καταναλωτικό κοινό ότι σύμφωνα με στοιχεία που έχουν καταχωρηθεί στο Σύστημα Ταχείας Ανταλλαγής Πληροφοριών (RAPEX), τα πιο κάτω προϊόντα είναι επικίνδυνα.

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ

1. Ηλεκτρικό ποδήλατο γερμανικής προέλευσης

Αναφορά RAPEX: Έκθεση 19, Αρ. Ειδοποίησης A12/01842/24

[<https://ec.europa.eu/safety-gate-alerts/screen/webReport/alertDetail/10013604>]

Το προϊόν δεν συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις της Οδηγίας για τα Μηχανήματα.



Στοιχεία προϊόντος:

Όνομασία: Backspin Zehus

Εμπορικό σήμα: Fixie Inc.

Τύπος/αριθμός μοντέλου: ZEHUS AiO GEN2 Motor


2. Μηχανή κοπής με λέιζερ κινεζικής προέλευσης

Αναφορά RAPEX: Έκθεση 29, Αρ. Ειδοποίησης A12/01881/24

[<https://ec.europa.eu/safety-gate-alerts/screen/webReport/alertDetail/10013665>]

Από το προϊόν απουσιάζουν: ένα προστατευτικό κάλυμμα ανεμιστήρα, μια προστατευτική συσκευή της κεφαλής λέιζερ και ένας διακόπτης ασφαλείας προστατευτικού καλύμματος που μπορεί να οδηγήσει σε τραυματισμό / κόψιμο του χρήστη. Επιπλέον, από το προϊόν λείπει προστασία από την ακτινοβολία λέιζερ που μπορεί να οδηγήσει σε βλάβη στην όραση για τον χειριστή. Μεταξύ άλλων, ο πίνακας διανομής του προϊόντος δεν είναι σωστά μονωμένος, οι υποδοχές δεν προστατεύονται επαρκώς και ο χρήστης θα μπορούσε να υποστεί ηλεκτροπληξία.

Το προϊόν δεν συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις της Οδηγίας για τα Μηχανήματα ούτε με τα Ευρωπαϊκά Πρότυπα EN ISO 12100, 60204-1, 4414, 11553, 13849, 14120, 13850, EN 61439-1, 61310, 60825.



Στοιχεία προϊόντος:

Εμπορικό σήμα: UPGOAL

Αριθμός παρτίδας: GX00644A242304003

Τύπος/αριθμός μοντέλου: UG-1390FL


3. Λεπίδα αλυσοπρίονου προέλευσης από Ηνωμένες Πολιτείες

Αναφορά RAPEX: Έκθεση 20, Αρ. Ειδοποίησης A12/00059/24

[\[https://ec.europa.eu/safety-gate-alerts/screen/webReport/alertDetail/10013001\]](https://ec.europa.eu/safety-gate-alerts/screen/webReport/alertDetail/10013001)

Το προϊόν μπορεί να τοποθετηθεί σε γωνιακό τριβέα (σμιρίλιο) και ως εκ τούτου, θα μπορούσε, αντίθετα στη χρήση για την οποία προορίζεται, να χρησιμοποιηθεί ως δισκοπρίονο χειρός. Κατά συνέπεια, αυτό πιθανόν να προκαλέσει λάκτισμα ή απώλεια του ελέγχου του εργαλείου, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό του χρήστη.






Το προϊόν δεν συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις της Οδηγίας για τα Μηχανήματα.





4. Εξάρτημα κοπής αρθρωτού τύπου

(αφορά 14 προϊόντα με στοιχεία όπως φαίνονται στον συνημμένο Πίνακα 1)

Τα προϊόντα δεν συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις της Οδηγίας για τα Μηχανήματα ούτε με την απόφαση της Επιτροπής με την οποία απαγορεύεται η διάθεση στην αγορά κοπτικών εξαρτημάτων κοπής αρθρωτού τύπου για φορητές χειροκίνητες χορτοκοπτικές μηχανές.

ΠΙΝΑΚΑΣ 1 - Εξάρτημα κοπής αρθρωτού τύπου					
A/A	Αρ. Ειδοποίησης	Εμπορικό Σήμα	Τύπος / Αρ. μοντέλου	Χώρα Προέλευσης	Φωτογραφία
1	A12/01710/24	-	95741187 jkmhy67	Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας	
	https://ec.europa.eu/safety-gate-alerts/screen/webReport/alertDetail/10013548				
2	A12/01711/24	-	Chain Trimmer Head	Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας	
	https://ec.europa.eu/safety-gate-alerts/screen/webReport/alertDetail/10013530				
3	A12/01762/24	-	sh2404247685744577, sr2404025335051071	Άγνωστο	
	https://ec.europa.eu/safety-gate-alerts/screen/webReport/alertDetail/100135767				
4	A12/01770/24	-	sr2404184402743995, sr2405077694632636	Άγνωστο	
	https://ec.europa.eu/safety-gate-alerts/screen/webReport/alertDetail/10013563				
5	A12/01913/24	-	LUSQI	Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας	
	https://ec.europa.eu/safety-gate-alerts/screen/webReport/alertDetail/10013829				

6	A12/01916/24	-	Fbiannely	Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας	
	https://ec.europa.eu/safety-gate-alerts/screen/webReport/alertDetail/10013818				
7	A12/01917/24	-	Onnfang	Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας	
	https://ec.europa.eu/safety-gate-alerts/screen/webReport/alertDetail/10013808				
8	A12/01921/24	-	pengliu	Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας	
	https://ec.europa.eu/safety-gate-alerts/screen/webReport/alertDetail/10013826				
9	A12/01922/24	-	BeiSanJi Tool	Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας	
	https://ec.europa.eu/safety-gate-alerts/screen/webReport/alertDetail/10013822				
10	A12/01925/24	LISM	-	Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας	
	https://ec.europa.eu/safety-gate-alerts/screen/webReport/alertDetail/10013828				
11	A12/01927/24	Trimmer Head	-	Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας	
	https://ec.europa.eu/safety-gate-alerts/screen/webReport/alertDetail/10013825				
12	A12/01928/24	-	BeiSanJi Tool	Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας	
	https://ec.europa.eu/safety-gate-alerts/screen/webReport/alertDetail/10013815				

13	A12/01930/24	-	AbouTool	Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας	 Lawn Mower Head
	https://ec.europa.eu/safety-gate-alerts/screen/webReport/alertDetail/10013813				
14	A12/01942/24	Six alloy blades for lawn mowers	-	Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας	
	https://ec.europa.eu/safety-gate-alerts/screen/webReport/alertDetail/10013812				

ΜΕΣΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

1. Κράνος για ποδηλασία κινεζικής προέλευσης

Αναφορά RAPEX: Έκθεση 28, Αρ. Ειδοποίησης A12/01830/24

[\[https://ec.europa.eu/safety-gate-alerts/screen/webReport/alertDetail/10013673\]](https://ec.europa.eu/safety-gate-alerts/screen/webReport/alertDetail/10013673)

Η ικανότητα απορρόφησης κραδασμών του κράνους είναι ανεπαρκής. Ως αποτέλεσμα, ο χρήστης μπορεί να υποστεί τραυματισμούς σε περίπτωση πρόσκρουσης.

Το προϊόν δεν συμμορφώνεται με τον Κανονισμό για τα Μέσα Ατομικής Προστασίας, ούτε με το Ευρωπαϊκό Πρότυπο EN 1078.



Στοιχεία προϊόντος:

Εμπορικό σήμα: FROFILE

Τύπος/αριθμός μοντέλων:

- TK01 / WMTK001 (CJYTK01-BlackA, A001)
- TK01 / WMTK001 (CJYTK01-BlackA, A002)
- TK01 / WMTK001 (CJYTK01-BlackA, A003)
- TK01 / WMTK001 (CJYTK01-BlackA, A008)
- TK01 / WMTK001 (CJYTK01-BlackA, A010)
- TK01 / WMTK001 (CJYTK01-BlackA, A012)
- TK01 / WMTK001 (CJYTK01-BlackA, A6868)

2. Γυαλιά σκι ιταλικής προέλευσης

Αναφορά RAPEX: Έκθεση 29, Αρ. Ειδοποίησης A12/01939/24

[\[https://ec.europa.eu/safety-gate-alerts/screen/webReport/alertDetail/10013555\]](https://ec.europa.eu/safety-gate-alerts/screen/webReport/alertDetail/10013555)

Τα γυαλιά σκι δεν παρέχουν την αιτούμενη προστασία. Αυτό μπορεί να οδηγήσει σε βλάβη στην όραση.

Το προϊόν δεν συμμορφώνεται με τον Κανονισμό για τα Μέσα Ατομικής Προστασίας, ούτε με το Ευρωπαϊκό Πρότυπο EN 18527.



Στοιχεία προϊόντος:

Εμπορικό σήμα: DECATHLON WEDZE

Τύπος/αριθμός μοντέλου: 2142133

3. Μάσκα φίλτρου σωματιδίων πορτογαλικής προέλευσης

Αναφορά RAPEX: Έκθεση 23, Αρ. Ειδοποίησης A12/01512/24

[\[https://ec.europa.eu/safety-gate-alerts/screen/webReport/alertDetail/10013314\]](https://ec.europa.eu/safety-gate-alerts/screen/webReport/alertDetail/10013314)

Η συγκράτηση σωματιδίων από το φίλτρο είναι ανεπαρκής (μετρούμενες τιμές 26%). Κατά συνέπεια, το προϊόν δεν ικανοποιεί τις απαιτήσεις υγείας και ασφάλειας. Ως εκ τούτου, ακόμη και αν συνδυάζεται με άλλα συνιστώμενα μέτρα, ενδέχεται να μην προστατεύει δεόντως.

Το προϊόν δεν συμμορφώνεται με τον Κανονισμό για τα Μέσα Ατομικής Προστασίας ούτε με το Ευρωπαϊκό Πρότυπο EN 149.



Στοιχεία προϊόντος:

Όνομασία: Filterende maskers - Masques Filtrants

Εμπορικό σήμα: Orthia

Τύπος/αριθμός μοντέλου: MF02

Περισσότερες πληροφορίες για τα πιο πάνω προϊόντα είναι καταχωρημένες στην ιστοσελίδα του RAPEX.

http://ec.europa.eu/consumers/consumers_safety/safety_products/rapex/alerts/

Το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας καλεί το καταναλωτικό κοινό, σε περίπτωση που εντοπίσει τα πιο πάνω προϊόντα στην Κυπριακή αγορά, να ενημερώσει σχετικά τους αρμόδιους Λειτουργούς του Τμήματος στα τηλέφωνα 22405663 ή 22405610 ή 22405631 ή 22405033.

19.8.2024

ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ

Αρ. φακ. 09.42.006.009.006