

Επικίνδυνα προϊόντα, τα οποία δεν ικανοποιούν την ισχύουσα νομοθεσία που καθορίζει τις βασικές απαιτήσεις ασφάλειας και υγείας, έχουν κυκλοφορήσει στην αγορά της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων πληροφορεί τους εργοδότες, τα αυτοεργοδοτούμενα πρόσωπα και το καταναλωτικό κοινό ότι σύμφωνα με στοιχεία που έχουν καταχωρηθεί στο Σύστημα Ταχείας Ανταλλαγής Πληροφοριών (RAPEX), τα πιο κάτω προϊόντα είναι επικίνδυνα.

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ


1. Μηχανή χάραξης λέιζερ (κινεζικής προέλευσης)

Αρ. Ειδοποίησης A12/00337/23

[<https://ec.europa.eu/safety-gate-alerts/screen/webReport/alertDetail/10007895>]

Το μηχάνημα μπορεί να προκαλέσει βλάβη στην όραση του χειριστή του μηχανήματος ή και τρίτων προσώπων.

Το προϊόν δεν συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις της Οδηγίας για τα Μηχανήματα ούτε με τα Ευρωπαϊκά Πρότυπα EN 60825-1 και EN 60825-4.







2-5. Κυκλική λεπίδα πριονιών

(αφορά 4 προϊόντα με στοιχεία όπως φαίνονται στον συνημμένο Πίνακα 1)

Τα προϊόντα δεν συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις της Οδηγίας για τα Μηχανήματα ούτε με το Ευρωπαϊκό Πρότυπο EN 60745-2-3.

ΠΙΝΑΚΑΣ 1 - Κυκλική λεπίδα πριονιών




Α/Α	Αρ. Ειδοποίησης	Εμπορικό Σήμα	Τύπος / Αρ. μοντέλου	Χώρα Προέλευσης	Φωτογραφία
1	A12/00374/23	Άγνωστο	115 mm x 22 mm, με 40 δόντια	Κίνα	
	[https://ec.europa.eu/safety-gate-alerts/screen/webReport/alertDetail/10007565]				
2	A12/00375/23	Άγνωστο	100 mm x 16 mm, με 22 δόντια	Κίνα	
	[https://ec.europa.eu/safety-gate-alerts/screen/webReport/alertDetail/10007566]				
3	A12/00376/23	Άγνωστο	125 mm x 22 mm, με 14 δόντια	Κίνα	
	[https://ec.europa.eu/safety-gate-alerts/screen/webReport/alertDetail/10007567]				
4	A12/00384/23	Άγνωστο	125 mm x 16 mm, με 22 δόντια	Κίνα	
	[https://ec.europa.eu/safety-gate-alerts/screen/webReport/alertDetail/10007570]				

ΜΕΣΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

1-3. Μάσκα φίλτρου σωματιδίων

(αφορά 3 προϊόντα με στοιχεία όπως φαίνονται στον συνημμένο Πίνακα 2)

Τα προϊόντα δεν συμμορφώνονται με τον Κανονισμό για τα Μέσα Ατομικής Προστασίας ούτε με το Ευρωπαϊκό Πρότυπο EN 149.

ΠΙΝΑΚΑΣ 2 - Μάσκα φίλτρου σωματιδίων					
A/A	Αρ. Ειδοποίησης	Εμπορικό Σήμα	Τύπος / Αρ. μοντέλου	Χώρα Προέλευσης	Φωτογραφία
1	A12/00195/23	DNA	0502FFP2NR	Τουρκία	
	[https://ec.europa.eu/safety-gate-alerts/screen/webReport/alertDetail/10007706]				
2	A12/00281/23	ROSIMASK	RM2	Τουρκία	
	[https://ec.europa.eu/safety-gate-alerts/screen/webReport/alertDetail/10007898]				
3	A12/00282/23	AKA Mask	aka C2	Τουρκία	
	[https://ec.europa.eu/safety-gate-alerts/screen/webReport/alertDetail/10007754]				

4-6. Υποδήματα ασφαλείας

(αφορά 3 προϊόντα με στοιχεία όπως φαίνονται στον συνημμένο Πίνακα 3)

Τα προϊόντα δεν συμμορφώνονται με τον Κανονισμό για τα Μέσα Ατομικής Προστασίας ούτε με το Ευρωπαϊκό Πρότυπο EN 20345.

ΠΙΝΑΚΑΣ 3 - Υποδήματα ασφαλείας					
A/A	Αρ. Ειδοποίησης	Εμπορικό Σήμα	Τύπος / Αρ. μοντέλου	Χώρα Προέλευσης	Φωτογραφία
1	A11/00018/23	ARDON	S1 G3164	Τσεχία	
	[https://ec.europa.eu/safety-gate-alerts/screen/webReport/alertDetail/10007638]				
2	A12/00196/23	LEWER	3100CG S1 Composit/SRC	Ιταλία	
	[https://ec.europa.eu/safety-gate-alerts/screen/webReport/alertDetail/10007634]				
3	A12/00199/23	ROCKGOLDEN	A8055 AK SBP NX-86-1	Κίνα	
	[https://ec.europa.eu/safety-gate-alerts/screen/webReport/alertDetail/10007638]				

Περισσότερες πληροφορίες για τα πιο πάνω προϊόντα είναι καταχωρημένες στην ιστοσελίδα του RAPEX.

http://ec.europa.eu/consumers/consumers_safety/safety_products/rapex/alerts/

Το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας καλεί το καταναλωτικό κοινό, σε περίπτωση που εντοπίσει τα πιο πάνω προϊόντα στην Κυπριακή αγορά, να ενημερώσει σχετικά τους αρμόδιους Λειτουργούς του Τμήματος στα τηλέφωνα 22405663 ή 22405603 ή 22405604.

1.3.2023

ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ

Αρ. φακ. 9.42.6.9.3